


2.3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego



Fot. 13 Widok ogólny na kładkę



Fot. 14 Nawierzchnia kładki – deski kompozytowe



Fot. 15 Ogólny widok – spód kładki



Fot. 16 Podparcie kładki od strony furtki



Fot. 17 Podparcie kładki od strony budynku



Fot. 18 Sposób mocowania dwuteowników 140 do dwuteownika 300